

Переход круглый




Таблица Г-33.1. Параметры изделия.

D/d, мм	L, мм	D/d, мм	L, мм
125/100	210	500/250	320
160/100	220	500/315	270
160/125	210	500/400	250
200/100	230	630/315	310
200/125	220	630/400	300
200/160	210	630/500	270
250/100	250	800/400	400
250/125	230	800/500	380
250/160	220	800/630	350
250/200	210	1000/500	430
315/160	250	1000/630	400
315/200	240	1000/800	350
315/250	240	1250/630	530
400/200	270	1250/800	500
400/250	270	1250/1000	400
400/315	240		

Таблица Г-33.2. Толщина металлов для переходов круглого сечения.

Размеры, мм	100	160	200	250	315	400	500	630	710	800	900	1000	1250
100	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7						
160	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7					
200	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7				
250	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7			
315	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
400	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
500	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
630		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
710			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
800				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
900					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
1000						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
1250							0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9